

Colinas do Tocantins, 26 de outubro de 2020

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

Ref.: CONTRATOS 058/2019/PMCO/TO, 067/2019/PMCO/TO e 070/2019/PMCO/TO

Prezados,


Com as últimas chuvas ocorridas em Colinas do Tocantins, com volumes acima do previsto pra essa época estamos redobrando os cuidados com as obras em execução neste município, afim de minimizarmos os eventuais transtornos à população. Contudo, obras de infraestrutura são complexas e suscetíveis a ocorrências de problemas estruturais.

Vimos por meio deste justificar a ocorrência de um acidente no dia de hoje (26 de outubro de 2020) na avenida Tenente Siqueira Campos no setor Araguaia II envolvendo uma carreta carregada com milho, provocando afundamento na pista. Ocorre que a obra está em execução e neste trecho do ocorrido a drenagem pluvial ainda não se encontra concluída e sua pavimentação está na fase de imprimação, ou seja, a via não está em condições de receber o tráfego de veículo com tamanho peso.

Ressaltamos que, a via estava sinalizada indicando que estamos em obra e já foi providenciado a retirada do veículo e sua carga do local, bem como direcionamos equipes para as devidas reparações e a finalização por completo das obras de drenagem e pavimentação neste trecho.

Nos colocamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos necessários

Atenciosamente

  
CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
Eng.º Civil Cristiano Aguiar Brito  
CREA-205594/D-TO

**ENG.º CRISTIANO AGUIAR BRITO – CREA 205594/D-TO**

**GESTOR DE CONTRATO**